

# 教学楼机房维修升级改造报道

2018年3月18日，外包技术人员小余申请审批30台电脑出去维修，大大解决了学生机不足的情况。能更好的服务于教学质量，及各技能考试和八大员考试。目前机房承载着35个班的课程，课程内容有AutoCAD，计算机基础，Flash，C语言等，用于考点考试科目有：八大员考试，AutoCAD技能考证，测量理论考试等。具体课程表如下：

2017-2018 学年度第二学期机房安排表 3.5

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
30 甄1716CAD1234...六(1) 48 玲1707计12...六(2) 44 玲1715计34...六(2) 42 敏1701计12...六(3) 43 龙1706计34...六(3) 33 达1603CAD12...七(2) 51 双1714计34...七(3) 1-4 节余1间机房	31 甄1711计12...六(1) 26 甄1705计34...六(1) 49 萍1613CAD12...六(2) 34 幸1709计12...六(3) 33 幸1710计34...六(3) 28 鑫1504计12...七(2) 26 萍1705计34...七(3) 12 节余1间机房 34 节余2间机房	34 甄1709CAD1234...六(1) 38 龙1703计12...六(2) 46 魏1612CAD34...六(2) 32 幸1716计12...六(3) 31 甄1711计12...七(2) 35 萍1704CAD12...七(3) 38 芳1614CAD34...七(3) 12 节余1间机房 34 节余2间机房	34 甄1710CAD1234...六(1) 41 魏1611CAD12...六(2) 48 芳1614CAD34...六(2) 38 达1605CAD12...六(3) 45 达1501CAD34...六(3) 28 鑫1504计12...七(2) 35 甄1704计34...七(2) 34 幸1709计34...七(3) 12 节余1间机房 34 节余0间机房	35 萍1704CAD34...六(1) 50 玲1708计12...六(2) 48 芳1614CAD34...六(2) 32 幸1716计34...六(3) 35 甄1704计12...七(2) 48 玲1708计4...七(2) 49 萍1613CAD12...七(3) 51 双1714计34...七(3) 12 节余2间机房 3 节余1间机房 4 节余0间机房
26 甄1705计56...六(1) 46 魏1612CAD56...六(2) 26 萍1705计56...六(3) 28 敏1702计56...七(2) 45 双1713计56...七(3) 56 节余0间机房 7 节余4间机房	28 敏1702计56...六(1) 38 龙1703计5...六(2) 43 龙1706计6...六(2) 41 魏1611CAD56...六(3) 38 达1605CAD56...七(2) 45 双1713计56...七(3) 56 节余0间机房	44 玲1715计56...六(2) 42 敏1701计56...六(3) 33 达1603CAD56...七(2) 46 双1712计56...七(3) 56 节余1间机房	38 芳1615CAD56...六(1) 50 玲1708计5...六(2) 45 达1501CAD67...六(2) 33 幸1710计56...六(3) 21 敏1604计56...七(2) 46 双1712计56...七(3) 56 节余0间机房 7 节余4间机房	教 研 机房在外包公司的整理和 盘点后，能开机的电脑数如 下： 七 2 机房 50 台 七 3 机房 52 台 六 1 机房 39 台 六 2 机房 46 台 六 3 机房 43 台

- 注意事项：1、教师应到班级组织好学生再带到相应机房上课。  
2、不允许学生在机房吃东西。  
2、下课时每班留两名学生检查设备复位情况并做好机房保洁工作。

具体维修说明如下：

学校 6 楼多媒体教室 1、2、3 间合计有 30 台电脑通电状态下无法开机，6 楼多媒体教室所有电脑都是 2012 年 5 月出厂的联想 AMD CPU 配置，电脑年限超过 5 年主板部分芯片老化，学校在放假期间所有多媒体教室设备有近两个月无人使用，而且处于断电的状态下。开学后第一次通电开机，瞬间的通电有可能导致 CPU 供电芯片短路。AMD CPU 散热量比较大，所以出现故障的概率比较大。6 楼机房 1 故障电脑 2 台，机房 2 故障电脑 16 台，机房 3 故障电脑 12 台。

具体维修清单如下：

电脑维修清单					
品牌	型号	出厂时间	序列号	故障原因	位置
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130384	CPU供电芯片故障	601
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130312	CPU供电芯片故障	601
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130416	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130501	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130456	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130511	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130499	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130418	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA17863035	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130470	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130408	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130509	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130514	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130404	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130434	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130465	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130454	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130443	CPU供电芯片故障	602
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130495	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA17863049	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130507	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130422	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130461	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130460	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA17863024	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130426	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130521	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130503	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130478	CPU供电芯片故障	603
联想	启天M560E	2012年5月7日	SA13130401	CPU供电芯片故障	603